

NARRACIÓN DE FATALIDADES

Trabajador de lecherías muere cuando cargador cae en pozo de estiércol

Industria: Lecherías

Tarea: Operar cargador para alimentar vacas

Ocupación: Trabajador de lecherías

Tipo de accidente: Ahogado en un pozo de estiércol

Fecha del incidente: 25 de febrero de 2015

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2016

Informe del SHARP N°.: 71-153-2016

Caso N°.: 15WA00601



Escena del incidente que muestra el cargador de lado parcialmente hundido en el pozo de estiércol.

En febrero del 2015, un trabajador de lecherías de 27 años que operaba un cargador se ahogó cuando el cargador cayó en un pozo de estiércol. La víctima era un trabajador de lecherías con experiencia que había operado cargadores en otras granjas anteriormente. Había trabajado 6 meses en la granja lechera de su empleador. Su trabajo incluía operar un cargador para acercar alimento a las vacas en un corral y ayudar a ordeñar. Su supervisor le había capacitado para operar el cargador. Trabajaba el turno de noche de 9 p.m. a 6 a.m. Antes del incidente trabajó solo operando el cargador para acercar el alimento a las vacas en los corrales. Cuando terminó su tarea, condujo el cargador a lo largo del camino de tierra en la propiedad del dueño para llegar al área de ordeñar

donde pasaría el resto de su turno. En el camino, salió de la ruta y condujo en medio de un campo detrás del corral de las vacas. Se desconoce por qué condujo hacia el corral. En el campo entre el camino y el corral, había un pozo de estiércol a nivel de la tierra que no estaba cercado ni tenía letreros. Este pozo de estiércol era de 50 pies de largo por 15 pies de ancho y de 4 a 6 pies de profundidad. Mientras conducía en un área de 15 pies de ancho entre el pozo y la cerca, el cargador se volteó dentro del pozo. Cayó de lado, sumergiendo la cabina del operador. La víctima se ahogó. El médico forense declaró a la prensa que tenía metanfetamina en su cuerpo.

[Para ver una versión de esta narración en diapositivas haga clic aquí.](#)

Requisitos

- Los empleadores deben proporcionar a cada empleado un lugar de trabajo libre de peligros controlables reconocidos que puedan causar lesiones graves o muertes. Consulte el [WAC 296-307-045\(1\)](#) (en inglés solamente)
- Incluya información sobre peligros y seguridad del almacenamiento de estiércol en su programa escrito de prevención de accidentes. Consulte el [WAC 296-307-030](#) (en inglés solamente)

Recomendaciones

- Para prevenir que los trabajadores se ahoguen, lagunas, estanques y pozos de almacenamiento de estiércol a nivel de la tierra que no estén cubiertos deben estar cercados, tener rejas u otras barreras protectoras y tener letreros de advertencia de peligro para prevenir la entrada accidental de vehículos de granja, equipo y trabajadores.
- Los operadores que estén bajo los efectos de drogas o alcohol no deben operar equipo ni vehículos motorizados ya que esto podría afectar su habilidad para responder adecuadamente a condiciones peligrosas.

Recursos

Para información sobre prácticas para disminuir los peligros en el almacenamiento de estiércol: las normas del consenso, [Manure Storage Safety ASAE EP470.1 OCT2011](#) publicado por American Society of Agricultural and Biological Engineers (en inglés solamente).

Seguridad en la industria de lecherías. Departamento de Labor e Industrias del Estado de Washington. <https://lni.wa.gov/es/safety-health/safety-topics/Industry-Topics/dairy>