

Informe de fatalidad

Trabajador que cambiaba una llanta, golpeado por un vehículo que pasaba*

Industria: Instalación de puertas para garajes

Fecha de edición: Agosto 4 de 2004

Puesto: Instalador

Caso No.: 03WA033

Tarea: Cambio de una llanta desinflada en un vehículo

Reporte SHARP No.: 71-21-2004

Tipo de incidente: Golpe por vehículo de motor

El 21 de julio de 2003, un instalador de puertas para garaje fue golpeado y muerto por un vehículo motorizado que pasaba, mientras él cambiaba una llanta desinflada de su vehículo que estaba estacionado en el hombro de un camino. La víctima era de sexo masculino de 46 años de edad, empleado por una compañía de instalación de puertas para garajes, quien estaba manejando su camioneta pickup entre un trabajo y otro cuando se le desinfló la llanta trasera izquierda. Estacionó su vehículo sobre el hombro de un camino rural de dos carriles y empezó a cambiar la llanta. Fue golpeado por un vehículo que se salió abruptamente del carril de circulación al hombro del camino. La Patrulla Estatal reportó que la víctima estaba estacionada legalmente y que el conductor se salió hacia el hombro debido a una falta de atención al tratar de alcanzar un objeto dentro del vehículo. Este incidente ocurrió a las 11:20 AM aproximadamente en un camino seco, recto y con buena visibilidad.

Requisitos/Recomendaciones

(! Indica aspectos requeridos por ley)

- ! Todos los vehículos de construcción deben ser revisados al inicio de cada turno para asegurarse de que estén en condiciones seguras de operación, lo cual incluye revisar las llantas, los frenos y las luces.

Si su vehículo tiene una llanta desinflada o problema mecánico mientras lo está conduciendo:

- Orille el vehículo a un lado del camino y lo más lejos del pavimento sobre el hombro que sea seguramente posible.
- Encienda las luces intermitentes.
- Si es posible, coloque el vehículo en cierto ángulo alejado del tráfico y cambie la llanta usando el vehículo como una barrera entre usted y el tráfico.
- Si no puede cambiar la llanta en forma segura sin quedar muy cerca del tráfico, quédese en su vehículo y solicite ayuda.
- Levante el cofre del vehículo como una señal de requerir ayuda y para advertir a los conductores que pasan de la descompostura de un vehículo.
- Coloque triángulos reflectores, pilones u otras señales luminosas detrás de su vehículo. (Nota: Asegúrese de que tiene un juego de seguridad para viaje en su vehículo que contenga dispositivos de advertencia de emergencia para utilizarse a lo largo de la cuneta en caso de una emergencia.

Estadísticas de todo el Estado Esta fue la muerte número 34 de 74 muertes accidentales relacionadas con el trabajo ocurridas en el Estado de Washington durante el año 2003 y fue la quinta muerte del año, relacionada con la construcción.

**Este boletín fue desarrollado por el Departamento de Labor e Industria del Estado de Washington para informar tanto a los patrones como a los empleados en forma oportuna acerca de la muerte trágica de un trabajador en el Estado de Washington. Lo alentamos a que considere la información de este boletín cuando tome decisiones relacionadas con seguridad o cuando haga recomendaciones para su empresa o para las personas a quienes representa. La información de este aviso se basa en datos preliminares SOLAMENTE y no representa una determinación final con respecto a la naturaleza del incidente o a la determinación final de la causa de muerte.*

Desarrollado por los programas de Evaluación de Control y Evaluación de Fatalidades en el Estado de Washington (FACE) y Ley de Seguridad y Salud Industrial (WISHA) en el Departamento de Trabajo e Industrias del Estado de Washington. Para información adicional póngase en contacto con el programa de Evaluación e Investigación de Seguridad y Salud para Prevención (SHARP), 1-888-667-4277, <http://www.lni.wa.gov/Safety/Research/FACE>.